

INTONACI
presenza di lacune e parti distaccate
macchie
presenza di muschio e vegetazione

CORNICIONI
deposito superficiale
disgregazione ed erosione
polverizzazione
mancanze di materiale

prospetto su vico S.Maria di Vertecoeli
analisi del degrado

INFISSI LIGNEI
alterazione cromatica
attacco biologico
degrado delle finiture
degrado delle garnizioni
degrado degli organi di manovra
deformazioni
parziale mancanza di vetri

INFISSI LIGNEI
alterazione cromatica
attacco biologico
degrado delle finiture
degrado delle garnizioni
degrado degli organi di manovra
deformazioni
parziale mancanza di vetri

DECORAZIONI IN STUCCO
decorazioni in stucco
deposito superficiale
disgregazione ed erosione
polverizzazione
mancanze di materiale

DECORAZIONI IN STUCCO
decorazioni in stucco
deposito superficiale
disgregazione ed erosione
polverizzazione
mancanze di materiale

BASAMENTO IN PIETRA
croste nere
depositi superficiali
disgregazione ed erosione
alveolizzazione
stuccature incoerenti

PORTONE IN LEGNO E BRONZO
erosione del legno
corrosione delle parti metalliche

BASAMENTO IN PIETRA
croste nere
depositi superficiali
disgregazione ed erosione
alveolizzazione
stuccature incoerenti

