

STATO DI FATTO

CALCARE: CIVIDINI IN METALLO; CIVIDINI IN PIETRA; CIVIDINI IN CLS ORDINARIA VARIABILI

CAPITOLI: CAPITOLI IN PIETRA; CAPITOLI IN METALLO; CAPITOLI IN METALLO A PIANTA QUADRATA; CAPITOLI IN METALLO ORDINARIA VARIABILI

COLONNA BALAUSTRA IN METALLO; COLONNA BALAUSTRA IN PIETRA

COLLÁRINO: DISSUASORE IN PIETRA; DISSUASORE IN METALLO; DISSUASORE A BALAUSTRA IN METALLO

DISSUASORE: PANCHINA IN LEGNO; PANCHINA IN PIETRA

ILLUMINAZIONE LAMPIONI: SU PALO; BRACCIO SU PALO; BRACCIO A MURO; STRAFORA STRADALE; A SOSPENSIONE; PROIETTORE AD INCASSO

0.00 Quota altimetrica; 3.50; Quota Timber; CANALE DI DARK/MESA TUBAZIONE ACQUEDOTTO

SEGNALETICA VERTICALE; CARDONETTO; IMPIANTO; PLUVIALE; EDICOLA VOTIVA; ARREDO URBANO; ARMATURA STRADALE A SBRACCIO; LAMPIONE; LAMPIONE A MURO; FONTANELLA PUBBLICA; PANCHINA; BALAUSTRA METALLICA; CORRIMANO METALLICO; RECINZIONE METALLICA; RECINZIONE LIGNEA; OPERA PROVVISORIALE; MATERIALE DI RISULTA; DISSUASORE IN PIETRA; DISSUASORE IN METALLO; FORNERA

MATERIALI

PIETRA LAVICA; Basaltiti compatte da blocchi squadrati grezzi in opera (Basalto, Basalto lavico, "Granito", a "lyra d'opera")

Basaltiti fratturate da blocchi squadrati in opera ("Tufo napoletano")

Granito e Granito Gneiss

TUFO; Muratura composta da blocchi in tufo giallo (Piperno/Breccia dell'epomeo)

Muratura composta da blocchi squadrati e tufo giallo di recente fattura

Muratura mista (tufo, laterizio, pietra lavica)

CEMENTO; Conglomerati con cementi e calcestruzzi

Pavimentazione in cemento

Pavimentazione in tuffeau

Copertine

CALCARE / TRAVERTINO; INTONACO; ELEMENTI PLASTICI/CERAMICI; ELEMENTI METALLICI

PRIVINO; INTONACO ARCHEOLOGICO; GUAINA; MATERIALE ARCHEOLOGICO

ASFALTO; MATTONI; LEGNO; VETRO; LATERIZIO; ALLUMINIO; TERRENO; MATERIALE CONTENENTE PECORAMA MENTE AMIANTO

LEGENDA ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE NORMAL 1/88 (UNI 11182 del 2006)

ALTERAZIONE CROMATICA
Modifica della tonalità cromatica del materiale, dei parametri che definiscono il colore. E' generalmente estesa a tutto il materiale interessato, ma spesso l'alterazione si manifesti in modo localizzato e preferibile utilizzare il termine macchia.

MACCHIA
Alterazione localizzata della superficie, contrasta sia alla presenza di determinati componenti naturali del materiale (concentrazione di ioni ferro) sia alla presenza di materiale estraneo (acqua, prodotti di ossidazione di metalli, residui di materiali organici, vernici, microorganismi).

DEPOSITO SUPERFICIALE
Accumulo di materiali estranei di varia natura quali polvere, terriccio, guano, materiali di origine antropica o materiale scheletrico.

PATINA BIOLOGICA
Strato, anche omogeneo, costituito prevalentemente da microorganismi, vegetali ed cyanobacteria, dovuto a deposizioni di patrimoni.

CARBONATAZIONE
Decalcificazione con carbonatazione del materiale sotto forma di polvere o microfiocchi frammenti. Tuttavia viene utilizzato il termine gessificazione.

STRUTTURAZIONE D'ESSICAZIONE
Fenomeno di fessurazione superficiale dovuto ad uno spostamento reciproco delle parti. Nel caso di fratturazione incrociata a verca trasmissiopione dell'aggetto in ellisse l'ermine crosta o in prossecio di rivestimento rattrato, dovuto a fattori.

DISTACCO
Perdita di parte dei strati superficiali del materiale, sia fra loro che rispetto al substrato, provoca in genere gli calcata degli stessi.

CRAFFITO VANDALICO
Azionatura indesiderata sulla superficie di vernici colorate.

EROSIONE
Asportazione di materiale della superficie che nella maggior parte dei casi è provocata compatte.

DEPOSITO DI GUANO

VEGETAZIONE DI VEGETAZIONE
Piante e microrganismi, arbusti o alberi.

DESGREGAZIONE

LACUNA/MANCANZA
Perdita di contiguità tra elementi costruttivi.

INTERVENTI E MATERIALI NON IDONEI

INTERVENTI - PRECEDENTI NON IDONEI DI SIGILLI - PARTICOLARE PRESSO capacità in malta cementizia o artefatto, pavimentazione con piastrelle di ceramica, accuratezza

DISSESTI

DISMERTO - DIFFERENZIALE DEL PIANO DI POSA - ACCALLAMENTO E DISCONNESSIONE PAVIMENTAZIONE

COMMITTENTE

COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spera

CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

PROGETTO ESECUTIVO / MOIARIELLO

MANDATARIA

sab studio associato
Via Pierocola, 15
80121 Napoli
info@sabstudio.it www.sabstudio.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli — Ingegnere Marco Adriani — Sezione A — Settore a — Iscrizione n. 6000

Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli — Architetto Vincenzo Russo — Sezione A — Settore a — Iscrizione n. 2000

Arch. Pierpaolo Pepe
Arch. Vincenzo Russo
Arch. Giorgio Tucci
Arch. Ciro Pellecchia
Arch. Luca Persichini

Ing. Marco Adriani
Ing. Vincenzo Russo
Ing. Calvanese Malagò
Ing. Stefano Sellitto

MANDANTI

M.B.A.I. Società di Ingegneria
Via Nuova Ponte Di Nona, 16
00191 Roma
www.mbai.it

Arch. Francesca Bonanzinga Ph.D.
Arch. Giovanna Fiengo
Dott. Pierdomenico Di Carlo
Dott. Stefano Bellacicca

Studio Ing. Alberto Capitanucci
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli — Ingegnere Alberto Capitanucci — Sezione A — Settore a — Iscrizione n. 5000

ELABORATO
Architettura - Stato di Conservazione
Salita Moiariello
Stralcio planimetrico 5 di 9

N. ELAB.	TITOLO ELABORATO	DATA
GKE026/00	CNAP_001-01-02 20.EGE	1:100

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00		PRIMA EMISSIONE			
01					
02					
03					

NOME FILE / File name CNAP_001GKE02.EAD-2TSD5.dwg

UNITÀ DI MISURA / Unit of Measure