



LEGENDA INTERVENTI		
Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
P1	Pulizia di pozzi di ispezione	U.05.010.070.b
P2	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con siringatrice o sabbatrice	R.02.015.040.a
P3	Rimozione di strati di scialbo e graffi mediante idroabbiatico	AP_21
P4	Rimozione di opera di ringhiere e parapeti stradali in profilati di ferro	U.05.010.052.a
P5	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	U.05.010.020.a
P6	Demolizione di pavimento in lastre o quadrati di conglomerato cementizio	R.02.06.050.a
P7	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrastrada	A.11.010.450.a
P8	Demolizione di elementi di rampe e gradini in pietra vulcanica da sostituire	AP_05
P9	Rivestimento a puntello di vecchie basole eseguite in opera	U.05.060.075.a
P10	<ul style="list-style-type: none"> Demolizione di massi, massetto in calcestruzzo Scavo a sezione aperta eseguito con mezzo meccanici Scavo a sezione aperta eseguito a mano Compattazione del piano di posa della fondazione stradale Strato di fondazione in misto granulare Posa in opera di malta di abbinamento per pavimentazioni in pietra 	R.02.060.022.b E.01.010.010.a E.01.020.010.a U.05.020.020.a U.05.020.080.a AP_01
P11	<ul style="list-style-type: none"> Scavo a sezione obliqua Rifinito con sabbia e sabbatrice nell'adeguata granulometria 	E.01.020.020.a U.04.010.010.b AP_01
P12	Rimozione di vecchie basole, ripresa a scalpello sulla faccia e negli assetti	U.05.060.065.a
P13	Lustrato di nuove basole scelte, lavorate a puntello sulla faccia ed a scalpello negli assetti	U.05.060.060.c
P14	Disinfezione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali	AP_25
P15	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze inidonee applicate a precedenti interventi	AP_22
P16	Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza 1.1. fino a 7600 mm.	AP_30
P17	Nuovi cordoni in pietrastrada	U.05.030.030.d
PARAMENTI MURARI		
Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
M1	Esecuzione di prelievi di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio	AP_33
M2	Tasello stratigrafico eseguito da un restauratore specializzato	A.00.010.104.a
M3	Spconatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto	R.02.040.010.a.CAM
M4	Disinfezione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione	AP_28
M5	Rimozione meccanica di stuccature inidonee	AP_31
M6	Disinfezione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi	AP_25
M7	Rimozione di opera di ringhiere e parapeti stradali in ferro	U.05.010.052.a
M8	Rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe ed elementi metallici senza qualità, adottando ogni accorgimento necessario a salvaguardare l'integrità dei conci	AP_23
M9	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze inidonee applicate a precedenti interventi	AP_22
M10	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne	A.11.010.015.b
M11	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29
M12	Rimozione dei graffiti e di sostanze sovrannesse di varia natura, applicazione per mezzo di supportanti	AP_20
M13	INTERVENTO LOCALIZZATO	
M14	Consolidamento murature	R.05.030.010.a
M15	Prefori in roccia tenera ed in terreni di qualsiasi natura	E.02.085.040.a
M16	Tiranti di ancoraggio	E.02.060.080.c
M17	Iniezioni di masse cementizie per tiranti	E.02.060.070.c
M18	Ricostruzione di murature antiche per una profondità di 50 cm	A.05.020.130.a
M19	Protezione delle creste murarie mediante la formazione di bauletto con pezzame lapideo e malta idraulica	AP_26
M20	Consolidamento dei giunti: rimozione delle malte decise, eliminazione dei residui e polvere mediante leggero intavaggio; ricostruzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica, sabbia e pazzolina, statura dei giunti	A.06.020.190.a
M21	Represa di muratura mediante sostituzione parziale di materiale con metodo scuci-cuci	R.03.030.010.a
M22	Revisione e restauro di paramento murario: scambura delle vecchie malte ammalorate, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina; sostituzione o integrazione dei blocchi non recuperabili; stuccatura delle connesse con malta idraulica e inerti appropriati alla malta originaria, spazzolatura finale	AP_02
M23	Stesura di scialbo pigmentato o idrossido di calcio (acqua di calce) applicata a pennello	AP_24
M24	Regolarizzazione di superfici da intronaco	R.03.060.030.a.CAM
M25	Restauo delle superfici in tufo	AP_03
M26	<ul style="list-style-type: none"> Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina 	AP_29
M27	Risanamento delle copertine in calcestruzzo: <ul style="list-style-type: none"> pulitura superficiale del calcestruzzo mediante sabbatura e spazzolatura trattamento dei fessure di armatura con prodotto passivante regolarizzazione delle superfici impermeabilizzazione eseguita con malta bicomponente elastica finitura in opera di rivestimento ai silicati fibrorinforzati 	R.05.040.040.a R.04.010.050.a R.05.060.020.a.CAM E.12.060.035.b E.21.030.050.b AP_26 AP_27
M28	A - Realizzazione di nuove copertine in pezzame di tufo B - Strato di copertura in battuto di coccopesto	AP_28 AP_27
M29	Risanamento delle copertine in laterizio in mattoni pieni	R.03.030.030.c
M30	Revisione e restauro copertine in tufo	-
M31	Nuove inferriate, ringhiere, parapeti e cancellate	E.19.010.070.c.CAM
ARREDO		
Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord. Tariffa
A1	Simbolo per Green Line	E.19.010.040.a AP_06
A2	Seduta	E.19.010.040.af AP_15
A3	Totem	E.19.010.040.af AP_09AF_09AF_10
A4	Fioriere	E.19.010.040.af AP_43AP_47AP_48V_02.020.095.b.CAMV_02.020.095.a.CAMAP_48
A5	Panchine	E.19.010.040.af AP_11AP_12
A6	Leggio	E.19.010.040.af AP_39
A7	Corrimano	E.19.010.040.af AP_35
DE	DENUNCIAZIONI	

STATO DI FATTO

CHUSINI IN METALLO	CADITOIE IN PIETRA	COLONNINA BALAUSTRATA IN METALLO
CHUSINO IN PIETRA	CADITOIA IN METALLO	COLONNINA BALAUSTRATA IN PIETRA
CHUSINO IN CLS DIMENSIONI VARIABILI	CADITOIA IN METALLO LUNGHEZZA VARIABILE	COLONNINA
	CADITOIA IN METALLO A PIANTA QUADRATA	DISSUASORE IN PIETRA
	CADITOIA IN METALLO DIMENSIONI VARIABILI	DISSUASORE IN METALLO
		DISSUASORE A BALAUSTRATA IN METALLO
		DISSUASORE
		PANCHINA IN LEGNO
		PANCHINA IN PIETRA

ILLUMINAZIONE LAMPIONI

- LA SU PALO
- LM SBRACCIO
- LA A SOSPENSIONE
- PL PROIETTORE AD INCASSO
- LS SU PALO
- LP SBRACCIO SU PALO
- FA ARMATURA STRADALE

0,00 quota altimetrica

3,50 quota lineare

SEGNALLETICA VERTICALE	LAMPIONE	RECINZIONE LINEARE
CASSONETTO	LAMPIONE A MURO	OPERA PROVVISORIALE
IMPANTI	FONTELLA PUBBLICA	MATERIALE DI RISULTA
PLUVIALE	PANCHINA	DISSUASORE IN PIETRA
EDICOLA VOTIVA	BALAUSTRATA METALLICA	DISSUASORE IN METALLO
ARREDO URBANO	CORRIMANO METALLICO	FIORIERA
ARMATURA STRADALE A SBRACCIO	RECINZIONE METALLICA	

MATERIALI

PIETRA LAVICA	Basolato composto da blocchi squadriti posti in opera in maniera regolare (a "corona", a "spina di pesce")	Basolato composto da blocchi non squadriti posti in opera in maniera irregolare ("campesino")	Cordoni di lavoro
TUFO	Muratura composta da blocchi in tufo giallo presumibilmente originaria	Muratura composta da blocchi squadriti in tufo giallo di recente fattura	Muratura mista (tufo, laterizio, pietra lavica)
CEMENTO	Integratori con malta cementizia	Pavimentazione in pastelle di cemento	Pavimentazione in battuto di cemento
COPIERTINE			
CALCARE/ TRAVERTINO	INTONACO	ELEMENTI PLASTICI/SINTETICI	ELEMENTI METALLICI
PIPERNO	INTONACO TINGEGGIATO	GUAINA	MATERIALE CERAMICO
ASFALTO	MARMO	LEGNO	VETRO
LATERIZIO	ALLUMINIO	TERRENO	MATERIALE CONTENENTE PRESUMIBILMENTE AMIANTO

COMMITTENTE

CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO arch. Francesca Spersa

MANDATARIA

sab

Via Paveola, 15
00128 Perugia
info@saberg.it www.saberg.it

MANDANTI

B.S.F.I.
Via Sant'Anna dei Lombardi, 16
00185 Roma

Arch. Pierpaolo Pigi
Arch. Francesco Piccirilli
Arch. Sergio Tucci
Arch. Francesco Fucilli
Arch. Luca Persichini

Ing. Vincenzo Puga
Ing. Caterina Masiaggi
Ing. Barbara Bottalico

Studio Ing. Alberto Capitanucci

Arch. Francesca Bolognani Ph.D.
Arch. Alessandra Lupo e Margherita Turchetti
Ing. Leo Bionacci
(Divisione Tecnica)

Architettura - Progetto
Calata San Francesco
Profilo longitudinale dx - Stralcio 1 di 5

GAE034f/00

ELABORATO

CNAP.001-01-02.20.ESE

1:100

UNITE DI MISURA / Unit of Measure m