



COMUNE DI NAPOLI

**Direzione Centrale**

*Pianificazione e Gestione del Territorio- Sito Unesco*

*Servizio Programma Unesco e Valorizzazione Città Storica*

## Monumento ai Caduti a Pianura



**Ubicazione:** Via dell'Avvenire, Via Luigi Santamaria (incrocio)



Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75 · 80132 Napoli · Italia · **tel.** (+39) 081 7956076/77/78/79/80 · **fax** (+39) 081 7956081  
[edilizia.monumentale@comune.napoli.it](mailto:edilizia.monumentale@comune.napoli.it) · [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it)



**Descrizione:** Il monumento fu eretto nel 1944 per ricordare il sacrificio di alcuni giovani del luogo che caddero in difesa della città durante le quattro giornate di Napoli. L'opera è caratterizzata da un piedritto con rivestimento in pietra a vista, coronato da una lastra di marmo, su cui poggia una statua bronzea raffigurante il capo di un milite. Il piedritto è circondato su tre lati da una fioriera rivestita anch'essa in pietra a vista e rifinita con lastre di marmo. Una lapide in marmo con i nomi dei caduti e la data sorretta da un'agile struttura in ferro ricorda il sacrificio dei giovani. Il monumento nel suo complesso è in condizioni mediocri.



### Informazioni Tecniche

Dimensioni di massima del manufatto:  $h_{max}$ : 3,20 m,  $l_{media}$  (piedritto e fioriera): 4,50 m,

Materiali: **pietra e marmo** (basamento e sculture), **lega metallica** (statua),

Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): **mediocre**

Analisi degrado (riferimento classi "Lessico NorMaL 1/88"): **ossidazione, alterazione cromatica** (statua), **erosione, mancanza** (marmi).

**Tipologia dell'Intervento:** Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni dei materiali

lapidei con interventi di pulitura mediante rimozione dei depositi superficiali, lucidatura e protezione. Sostituzione delle lastre irrimediabilmente danneggiate delle fioriere con messa a dimora di piante. Trattamento devitalizzante erbicida e biocida. Pulitura, eliminazione di ossidi e prodotti corrosivi, trattamento con inibitori di corrosione e protezione della statua in ferro. Applicazione di protettivo anticrittura sulle parti soggette a rischio antropico.

**Stima da quadro economico:** 16.000 Euro **di cui per lavori:** 11.000 Euro

**Tempi per la progettazione:** 60 gg

**Durata dei lavori:** 30 gg

**Categoria lavori:** OS2 Classif. I

**Attrattività della zona:** SCARSA. Il contesto in cui è ubicato il manufatto è un'area a carattere locale e di quartiere. Il monumento è ubicato nella piazza storica e più importante di Pianura. La piazza, è accessibile al transito veicolare e rappresenta un importante punto di snodo del quartiere. L'attrattività della zona è legata alla centralità e alla presenza di numerosi negozi per il commercio al dettaglio e di tutte le attività sociali più rilevanti.

**Tipologia di Pubblicità:** su recinzione di cantiere.

**Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:**

Perimetro: 12,00 m

Altezza: 2,00 m