



STATO DI FATTO		
<ul style="list-style-type: none"> CHUSINI IN METALLO CHUSINI IN PIETRA CHUSINI IN CLS DIMENSIONI VARIABILI CHUSINO 	<ul style="list-style-type: none"> CADTOE IN PIETRA CADTOE IN METALLO CADTOE IN METALLO LUNGHEZZA VARIABILE CADTOE IN METALLO A PANTA QUADRATA CADTOE IN METALLO DIMENSIONI VARIABILI 	<ul style="list-style-type: none"> COLONNINA BALAUSTRATA IN METALLO COLONNINA BALAUSTRATA IN PIETRA COLONNINA DISSUASORE IN PIETRA DISSUASORE IN METALLO DISSUASORE A BALAUSTRATA IN METALLO DISSUASORE PANCHINA IN LEGNO PANCHINA IN PIETRA
<ul style="list-style-type: none"> ILLUMINAZIONE LAMPIONI SU PALO SERRACIO A MURO SU PALO SERRACIO STRADALE A SOSPENSIONE ARMATURA STRADALE CHIAVE O SARACINESA TUBAZIONE ACQUEDOTTO 	<ul style="list-style-type: none"> SEGNALETICA VERTICALE CASSONETTO IMPIANTI PULVILE EDICOLA VOTIVA ARREDO URBANO ARMATURA STRADALE A SERRACIO 	<ul style="list-style-type: none"> RECINZIONE LINEA OPERA PROVVISORIALE MATERIALE DI RISULTA DISSUASORE IN PIETRA DISSUASORE IN METALLO FORIERA LAMPIONE LAMPIONE A MURO FONTELLA PUBBLICA PANCHINA BALAUSTRATA METALLICA CORRIMANO METALLICO RECINZIONE METALLICA
MATERIALI		
<ul style="list-style-type: none"> PIETRA LAVICA: Basalto composto da blocchi squadrati, posti in opera in maniera regolare ("cornere", a "tapa di peso") TUFO: Muratura composta da blocchi in tufo giallo CEMENTO: Integrazioni con malta cementizia CALCIAREI TRAVERTINO PIPERINO ASFALTO LATERIZIO 	<ul style="list-style-type: none"> Basalto composto da blocchi non squadrati, posti in opera in maniera irregolare ("accostato") Muratura composta da blocchi non squadrati in solo grato di accostatura Muratura mista (tufo, calcareo, pietra lavica) Pavimentazione in pastelle di cemento Pavimentazione in battuto di cemento Coperture INTONACO TINTEGGIATO MARMO ALLUMINIO 	<ul style="list-style-type: none"> Blocchetti squadrati di forma cubica ("sampietrini") Muratura mista (tufo, calcareo, pietra lavica) Elementi metallici Elementi plastici Elementi ceramici Elementi in vetro Elementi contenenti presuntamente amianto MACCHIA PATINA BIOLOGICA FRATTURAZIONE O FESSURAZIONE GRAFFITO VANDALICO DEPOSITO DI GUANO DISSISTITI
LEGENDA ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE NORMALI 1988 (UNI 11182 del 2006)		
<ul style="list-style-type: none"> ALTERAZIONE CROMATICA DEPOSITO SUPERFICIALE DISINTEGRAZIONE OSTACOLO EROSIONE PRESENZA DI VEGETAZIONE LACUNAMANCANZA 	<ul style="list-style-type: none"> MACCHIA PATINA BIOLOGICA FRATTURAZIONE O FESSURAZIONE GRAFFITO VANDALICO DEPOSITO DI GUANO DISSISTITI 	<ul style="list-style-type: none"> INTERVENTI E MATERIALI NON IDONEI INTERVENTI PRECEDENTI NON IDONEI O SENZA PARTICOLARE PRECISO: riproci in malta cementizia e stucco, pavimentazioni con pastelle di cemento, stucature DISSESTI CEMENTO DIFFERENZIALE DEL PIANO DI POSA, ANNULLAMENTO E DISCONNESSIONE PAVIMENTAZIONE

COMMITTENTE
COMUNE DI NAPOLI
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 arch. Francesca Spersa

CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

MANDATARIA
sab
 Via Paracida, 15
 00128 Perugia
 info@sabgroup.it www.sab.it

MANDANTI
 Arch. Francesco Picci
 Arch. Sergio Tucci
 Arch. Francesco Naldi
 Arch. Luca Perugini

Studio Ing. Alberto Capitaniucci
 Architetture - Stato di Conservazione
 Stralcio planimetrico 9 di 9

ELABORATO
 Salita Moiriello
 Stralcio planimetrico 9 di 9

GKE029/01
 CNAP 001-01-02-20-05-ESE
 1:100

PROGETTO ESECUTIVO / MOIRIELLO