



**COMUNE DI NAPOLI**  
Area PATRIMONIO  
**Servizio Tecnico Edilizia Sportiva**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**

n. 1 del 29 gennaio 2024

(1086I\_29012024\_001)

**Oggetto:** conferimento dell'incarico di Direttore dei Lavori, all'I.D.T. ing. Aniello MANZO dipendente del servizio Tecnico Edilizia Sportiva, dell'intervento di somma urgenza relativo alla "*Messa in sicurezza dell'area adiacente al locale tecnico sito in curva B presso lo stadio Diego Armando Maradona*" di cui al verbale del 18 gennaio 2024.

Il dirigente del Servizio Tecnico Edilizia Sportiva, ing. Maurizio ATTANASIO:

**Premesso che:**

Lo stadio Diego Armando Maradona sito nel quartiere Fuorigrotta è l'impianto sportivo principale della città di Napoli, nonché della Regione Campania, per l'attività calcistica e per il numeroso pubblico che richiama, svolgendosi manifestazioni sportive a carattere Nazionale ed Internazionale, inoltre lo stesso è utilizzato da diverse associazioni sportive per attività addestrative di atletica e ginniche.

A seguito di sopralluoghi presso l'impianto in parola, eseguiti da tecnici del Servizio Tecnico Edilizia Sportiva in data 18 gennaio 2024, nei locali dismessi dell'ex centrale elettrica, siti al di sotto dell'attuale centrale termica, posta nel fabbricato che ospita anche la cabina di trasformazione ENEL, situata nel settore curva "B" in adiacenza al settore "Tribuna Family", si rinveniva la presenza di terreno dilavato in uno dei vari locali dismessi, in adiacenza della paratia presente e rivoli di acqua fuoruscenti dalla stessa paratia nonché la presenza di una botola di ispezione con acqua in notevole movimento, constatando inoltre infiltrazioni di acqua provenienti dal cavedio posto lungo una parete perimetrale della paratia stessa.

Estendendo le verifiche agli altri locali dismessi dell'ex centrale elettrica non si ravvisavano altre perdite idriche, pertanto veniva ipotizzata, dai tecnici intervenuti, la presenza di una perdita idrica proveniente dal sovrastante piazzale in cui è posto l'ingresso alla tribuna Family GATE 6 e 7.

a seguito delle predette verifiche, considerate le condizioni rilevate nel locale dismesso di cui in precedenza, nonché la copiosa e costante infiltrazione di acqua che dal solaio di copertura insisteva verso la paratia perimetrale della struttura, al fine di scongiurare cedimenti del sovrastante piazzale interessato dalle predette perdite e mettere in sicurezza l'area interessata, nonché eliminare le copiose infiltrazioni di acqua, si riteneva indispensabile eseguire un immediato intervento, teso a ristabilire le condizioni di sicurezza ed eliminare le cause che determinano le predette infiltrazioni di acqua rilevate a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

per quanto sopra con verbale di somma urgenza del 18 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii, si affidava l'immediata esecuzione delle attività di messa in sicurezza dell'area adiacente il locale tecnico sito in curva B presso l'impianto sportivo di che trattasi, all'impresa EPSILON 2000 soc. coop. P.I. 03537100632 con sede in Quarto (Na) via Masullo n.35;

**Considerato che:**

al fine dell'esecuzione dell'intervento è necessario procedere al conferimento dell'incarico di Direzione Lavori.

ai sensi dell'art.2 dell'All. II.14 e dell'art.45 del D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 e ss. mm. ed ii, nonché del regolamento approvato con deliberazione di G.C. n.375 del 29 febbraio 2008, il Dirigente del Servizio Tecnico Edilizia Sportiva può nominare il Direttore dei Lavori tra i dipendenti interni all'amministrazione in relazione al numero e complessità degli interventi assegnati;

**Accertato che:**

l'I.D.T. ing. Aniello MANZO, del Servizio Tecnico Edilizia Sportiva, risulta in possesso dei necessari requisiti previsti dalla vigente normativa per essere nominato Direttore dei lavori del suindicato intervento;

**Ritenuto** necessario procedere al conferimento dell'incarico di Direttore dei Lavori dell'intervento in oggetto.

**Attestato:**

la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli art.13, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28 febbraio 2013;

che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90, è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;

che ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. non è stata preventivamente rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse del D.L. e della Dirigenza che adotta il presente atto.

il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del

Regolamento UE n. 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

**Visto:**

- la legge 241/90 e ss.mm. ed ii.;
- il d.lgs. n.36/2023;

**DISPONE**

Conferire l'incarico di Direttore dei Lavori dell'intervento di *"Messa in sicurezza dell'area adiacente al locale tecnico sito in curva B presso lo stadio Diego Armando Maradona"* all'I.D.T. ing. Aniello MANZO dipendente del servizio Tecnico Edilizia Sportiva.

*Sottoscritta digitalmente da*  
Il Dirigente  
ing. Maurizio ATTANASIO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.82/2005.